

## ご寄附で保護される京都の文化財 ～平成24年度実施事業～

### ○ 趣 旨

京都府では、国民的財産ともいえる府内の貴重な文化財を守り伝えるため、ふるさと寄附（納税）制度を活用した「文化財を守り伝える京都府基金」を設置し、この基金を活用して、貴重な府内の国、府の指定等文化財及び未指定の歴史的建造物などの保存修理、防災対策事業等に対して助成を行っています。

助成事業は、事業の緊急性や必要性などを考慮するとともに、寄附者のご意向や学識経験者の意見をお聞きしたうえで選定しています。平成24年度には、30件の保存修理、防災対策事業へ助成を行いました。また、府ホームページで「文化財保護のこころを育む事業」を公募し、文化財保護の普及啓発に役立つ事業3件に助成しました。

この制度を通じて、府民の方々に、文化財に対する関心を深めていただくとともに、文化財を保護し継承することの大切さを、より一層理解していただくよう努めています。

助成を行った文化財の所有者の方々からは、「文化財修理の経費は高くつくが、補助金をいただいたおかげで建物の修理ができました、ありがとうございました」、「過疎が進んで地元の住民だけで江戸時代から伝わる建物を維持するのは大変で、補助金をいただいたおかげでなんとか修理ができました。助かりました」などの感想をいただいています。

### ○ 平成24年度の基金活用事業(33件)

#### (1) 歴史的建造物など有形文化財の保存・修理事業：15件、975万円

雪害やアライグマ被害など、災害等による文化財被害の修理事業を中心に助成を行いました。

事業者	所在地	対象事業の概要
高山寺	右京区	開山堂の屋根修理(アライグマ被害) <span style="float: right;">写真①</span>
清涼寺	〃	府指定文化財・多宝塔の屋根修理(アライグマ被害)
瀧澤家住宅	左京区	重要文化財・主屋の土間修理
八坂神社	東山区	境内社・美御前社の保存修理 <span style="float: right;">写真②</span>
<small>あさくら</small> 巨椋神社	城陽市	府登録文化財・本殿の覆屋修理(地震被害)
<small>いさ</small> 伊佐家住宅	八幡市	重要文化財・主屋の屋根等修理 <span style="float: right;">写真③</span>
<small>しんけんじ</small> 深見寺	南丹市	庫裏の屋根修理 <span style="float: right;">写真④</span>
<small>まげ</small> 摩氣神社	〃	府指定文化財・本殿覆屋の屋根修理(豪雨被害)
(公財)舞鶴文化教育財団	舞鶴市	国登録文化財・旧煉瓦窯(ホフマン窯)の保存修理 <span style="float: right;">写真⑤</span>
熊野神社	〃	本殿の保存修理(アライグマ被害) <span style="float: right;">写真⑥</span>
圓隆寺	〃	境内社・愛宕堂の屋根修理(雪害) <span style="float: right;">写真⑦</span>
常德寺	京丹後市	三十三番神堂の屋根(棧瓦葺)修理(雪害) <span style="float: right;">写真⑧</span>
<small>おおみやめ</small> 大宮賣神社	〃	重要文化財・石灯籠の覆屋修理(雪害)
<small>かみたに</small> 神谷神社	〃	府指定文化財・本殿の屋根修理(突風被害)
寺領自治区	伊根町	寺領観音堂の保存修理(雪害) <span style="float: right;">写真⑨</span>



写真① 高山寺・開山堂(右京区)  
(未指定文化財・屋根修理)



写真② 八坂神社・美御前社(東山区)  
(未指定文化財・保存修理)



写真③ 伊佐家住宅・主屋(八幡市)  
(重要文化財・屋根等修理)



写真④ 深見寺・庫裏(南丹市)  
(未指定文化財・屋根修理)



写真⑤ 摩氣神社・本殿覆屋(南丹市)  
(府指定文化財・屋根修理)



写真⑥ 熊野神社・本殿(舞鶴市)  
(未指定文化財・保存修理)



写真⑦ 圓隆寺・愛宕堂(舞鶴市)  
(未指定文化財・屋根修理)



写真⑧ 常徳寺・三十三番神堂(京丹後市)  
(未指定文化財・屋根修理)



写真⑨ 寺領観音堂(伊根町)  
(未指定文化財・保存修理)

## (2) 地震・火災等から有形化財を守る事業: 12件、1,009万円

アライグマをはじめとする野生生物対応のための設備設置事業や文化財建造物に隣接し倒木の恐れのある危険木の伐採を中心に助成しました。

事業者	所在地	対象事業の概要
賀茂御祖神社	左京区	摂社・河合神社の境内防犯、防災設備改修 <span style="float: right;">写真⑩</span>
宝塔寺	伏見区	重要文化財・本堂等の危険木伐採
伊勢田神社	宇治市	本殿廻り塀の改修(野生生物対策)
石清水八幡宮	八幡市	府指定文化財・石清水社の危険木伐採
八幡神社	南丹市	本殿覆屋の修理(野生生物対策含む) <span style="float: right;">写真⑪</span>
能満神社	京丹波町	府登録文化財・本殿の廻りの回廊修理 <span style="float: right;">写真⑫</span>
石田神社	綾部市	府指定文化財・本殿の覆屋屋根(棧瓦葺)修理
阿須々岐神社	〃	府登録文化財・摂社 大川神社の覆屋修理 <span style="float: right;">写真⑬</span>
一宮神社	福知山市	本殿 覆屋の修理(野生生物対策)
天満神社	〃	本殿 覆屋の修理(野生生物対策)
大川神社	舞鶴市	中門・拝殿の屋根修理(雪止具設置) <span style="float: right;">写真⑭</span>
新井崎神社	伊根町	防災道路改修 <span style="float: right;">写真⑮</span>