
受付番号

5

施 設 名	本梅川	I_{ℓ}
提案区分	安心·安全整備	ľ
提案箇所	南丹市園部町宍人仲ノ前 仲ノ前橋右岸側下流へ70m	
提案内容	ガードレールの設置	
現在の状況	平成27年度災害関連事業で竣工した区間であり、既設橋の取合いのみガードレールがある。	
位置図	本	
平面図	国際国宗人	
(0)	京都府自治体情報化推進協議会 PASCO(C)INCREMENTP	





審査結果

他事業で実施

受付番号

6

	仍以公牙王正师于不	-
施 設 名	長谷川(砂防)	L
提案区分	安心·安全整備	ľ
提案箇所	南丹市園部町宍人 長谷川堰堤	
提案内容	堰堤堆積土砂の撤去	
現在の状況	土砂堆積が見られるが、山腹固定の効果を発揮していると思われる。	
位置図	(A)	
平面図	(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTE	

現況写真

〇上流の堰堤



〇下流の堰堤



審査結果

実施しない

(砂防設備としての機能上、支障がない。経過観察を続ける。)

受付番号

7



(府民提案型)

受付番号

9

	府民公募型整備事業	(
施設名	京都日吉美山線	_
提案区分	安心·安全整備	
提案箇所	南丹市日吉町保野田 グリーン日吉付近	
提 案 内 容	舗装改良	
現在の状況	路面の凹凸や側溝との段差など損傷が激しく、走行しにくい状況	
	日吉図書室 及大学前駅 ・ 上保野田 ・ 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
(C) 京都府 (C) PASC(自治体情報化推進協議会 (C) INCREMENTP	
平面図	•	

3 × 60=180m2





審査結果

実施①

受付番号


10

施 設 名	田原川	
提案区分	安心·安全整備	
提案箇所	南丹市日吉町佐々江 津戸15付近 津戸18付近	
提 案 内 容	護岸修繕	
現在の状況	護岸が崩れている	

位 置 図



平面図



現 況 写 真





審査結果

実施②

受付番号

11

施 設 名	田原川	
提案区分	安心·安全整備	
提 案 箇 所	南丹市日吉町佐々江 津戸14付近 堰の約25m上流	
提案内容	護岸修繕	
現在の状況	護岸が崩れている	

位 置 図



平面図



現況写真







審査結果

実施②

受付番号

12










審査結果


実施①

受付番号

13



現 在 の 状 況 路面が最大5cm程凹むなど損傷が激しく、走行しにくい状況







審査結果

実施①

受付番号

14


施 設 名	官山川	
提案区分	安心·安全整備	
提 案 箇 所	南丹市八木町諸畑 両岸約250m間	
提 案 内 容	護岸修繕	
		1

現 在 の 状 況 板柵工が破損している。

位 置 図



平面図



現況写真





審査結果

一部実施②

(損傷の著しい箇所のみコンクリート 柵工を実施(H28-60と同一))

受付番号

15

