

平成28年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 064）		写 真	
路線・河川名等	一般国道 178号			
所在地	京丹後市丹後町間人 地内 新聞人トンネル西口から炭平旅館間の両側側溝			
現在の状況 及 提案内容	現況	側溝に泥がたまり、雑草が生えて水が流れない。	説 明 図 面	
	提案	側溝の泥を排泄し、側溝に蓋掛け。		
実施内容	工種	一部実施 ・側溝清掃		
	規模	・側溝清掃 60m×2箇所		
位置図				
備考				

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ● 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号065）		写真	
路線・河川名等	二級河川 善王寺川			
所在地	京丹後市大宮町善王寺 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	川幅がとても狭いため、大雨の際に堤防の崩壊の危険がある。	 	
	提案	護岸工		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p data-bbox="1559 858 1738 890">説明図面</p> 	
備考	河川維持管理機能上、緊急性は低いため。			




H28府民公募型整備事業【景観整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 066）		写真	
路線・河川名等	一般公共海岸			
所在地	京丹後市丹後町間人 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	漂着ゴミが多く、汚い		
	提案	漂着ゴミの撤去		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	効果が一時的なものであり対象外			

H28 府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 067）	写真	
路線・河川名等	一般府道 久僧伊根線(652号)		
所在地	宮津市 田原 地内 田原峠		
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt; 道路照明が全くない為、夜間走行の時、野生動物との衝突の危険があり、冬季において車両トラブルがあっても対応にこまります。</p> <p>&lt;提案&gt; 十数本の電柱に照明を設置してほしい。</p>		
実施内容	工種 実施しない	説明図面	
	規模		
位置図			
備考	設置基準(信号交差・トンネル・橋梁等)合致しない。		

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 (受付番号 068)	写真
路線・河川名等	二級河川 野田川	
所在地	与謝野町与謝地内 野田川砂防堰堤の上流	
現在の状況 及 提案内容	現況 野田川砂防堰堤の上流に土砂が堆積し、今後発生する土砂流を止めることができない。	
	提案 土砂を浚渫し、土砂流を受け止める場所を確保して欲しい。	
実施内容	工種 実施しない。	
	規模	
位置図		<p style="text-align: center;">説明図面</p> 
備考	堰堤上流の堆砂の勾配は、維持管理上問題のない緩い範囲であり、緊急性が低い。(今後堆積状況を経過観察する。)	

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 069）		写真	
路線・河川名等	二級河川 小西川			
所在地	京丹後市峰山町杉谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂が堆積しており河川断面が減少している。		
	提案	浚渫		
実施内容	工種	浚渫工		
	規模	延長 800m（一部実施）		
位置図			説明図面	
				
備考	土砂堆積箇所のみ実施する。			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）






番号	審査番号（受付番号 070）		写真	
路線・河川名等	二級河川 竹野川			
所在地	京丹後市峰山町内記 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	竹野川河川敷に大きな立木があり、スズメのたまり場になっている。		
実施内容	工種	伐採工		
	規模	延長 2000m（一部実施）	説明図面	
位置図				
備考	断面阻害箇所のみ実施する。（H26,H27採択済み）			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）




番 号	審査番号 （受付番号 071）		写 真	
路線・河川名等	一般府道 溝谷内記線（662号）			
所 在 地	京丹後市峰山町内記 地内			
現 在 の 状 況 及 提 案 内 容	現 況	アスファルト舗装が継ぎはぎ かつ傷んでいて縦断方向にも波打った状態で車両走行時に衝撃が大きく危険		
	提 案	オーバーレイなどの舗装修繕		
実 施 内 容	工 種	実施する		
	規 模			
位 置 図			<p data-bbox="1541 850 1720 882">説 明 図 面</p> <p data-bbox="1171 1465 1406 1489">© 京都府自治体情報化推進協議会</p>	
備 考	H27年度採択済。			



H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 072）		写真	
路線・河川名等	一般府道 大宮岩滝線（651号）			
所在地	京丹後市大宮町三坂 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路での道路脇に深い水路があり子供の転落の危険がある		
	提案	水路に沿って安全柵を設ける		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	他の方法を検討			

H28府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番 号	審査番号（受付番号 073）	写 真	
路線・河川名等	一般国道 482号		
所在地	京丹後市 弥栄町 堤 地内		
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt; 府営住宅の前で通学路及び生活道路であるが道路幅員が狭いうえ、朝夕の交通量が多いため危険である。実際交通事故も発生している。</p> <p>&lt;提案&gt; 側溝蓋掛による路側帯拡幅</p>		
実施内容	<p>工種 自由勾配側溝工</p> <hr/> <p>規模 L=80m</p>		
位置図		説明図面	
備考	実施箇所以外の路肩幅員は狭くない。		




H28府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 074）	写真	
路線・河川名等	一般国道 482号	 <p>至 峰山 提案箇所 至 丹後</p>	 <p>至 丹後 提案箇所 至 峰山</p>
所在地	京丹後市 弥栄町 堤 地内	 <p>歩道幅狭小</p>	 <p>段差状況</p>
現在の状況及び提案内容	<p>&lt;現況&gt; 通学路及び生活道路であるが、歩道と車道で段差があるので除雪も出来ない状態であり危険である。</p> <p>&lt;提案&gt; 歩道の段差解消。(L=400m)</p>	<p>工種 実施しない。</p> <p>規模</p>	
実施内容		説明図面	
位置図	 <p>至 丹後 国道482 提案箇所 弥栄町堤 旧吉野小 至 峰山</p> <p>© 京都府自治体情報化推進協議会 © PASCO © INCREMENTP</p>	 <p>至 丹後 提案箇所 提案箇所 至 峰山 弥栄町手野</p> <p>© 京都府自治体情報化推進協議会</p>	
備考	大規模事業に該当		

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 075）		写真	
路線・河川名等	一般府道 芦原甲山線（669号）			
所在地	京丹後市久美浜町島 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路だが法面の保護がされてなく幾度となく土砂流出があり子供たちの通学の際、危険である（交通量も大変多く危険）		
	提案	部分的にH鋼を打ち込んで矢板で止めてあるように府道への土砂流出防止		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p data-bbox="1541 850 1720 879">説明図面</p> 	
備考	本年度内に完成できないため、実施しない。（大規模事業に該当）			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番 号	審査番号 (受付番号 076)	写 真	
路線・河川名等	二級河川 筒川		
所 在 地	伊根町本坂地内 府道弥栄本庄線日本橋より下流約400m右岸		
現 在 の 状 況 及 提 案 内 容	現況 護岸浸食を受けており先日護岸の一部が崩落した。護岸上部には農業用水路が整備されており河川護岸の浸食崩落が進むと農業用施設も倒壊してしまう。		
	提案 浸食防止のための護岸整備を行ってほしい。		
実 施 内 容	工種 護岸整備		
	規模 延長30m		
位 置 図			説 明 図 面
備 考			




H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号 (受付番号 077)	写真	
路線・河川名等	二級河川 野田川		
所在地	与謝町石川・下山田・上山田地内 新川合流点から石田橋までの約3km区間の土砂堆積が著しい箇所		
現在の状況 及 提 案 内 容	<p>現況 この区間内で土砂の堆積が著しい箇所があり水の流れを阻害しているため、氾濫の危険性がある。</p> <p>提案 土砂堆積の著しい箇所の浚渫を実施し、豪雨時にも水が円滑に流れるようにしてほしい。</p>		
実施内容	<p>工種 浚渫</p> <p>規模 延長 3000m (一部実施)</p>	説明図面	
位置図		 <p style="text-align: center;">92000 5000 37000</p> <p style="text-align: center;">浚渫 A=36.7m2 河川断面積 A=361.7m2×10%=36.17m2 &gt; A</p>	
備考	堆積箇所のみ浚渫を実施する。(平成27年度一部採択済み)		

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 078）		写真	
路線・河川名等	一般府道弓ノ木岩滝線			
所在地	与謝野町岩滝地内 国道178号交差点			
現在の状況 及 提案内容	現況	点字ブロックの破損が著しく、段差がある。		
実施内容	工種	点字ブロック補修		
	規模	延長 3m	説明図面	
位置図				
備考				

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 079）	写真	
路線・河川名等	一般国道178号		
所在地	与謝野町岩滝地内 主要地方道網野岩滝線交差点		
現在の状況 及 提案内容	現況 区画線が消えている		
	提案 区画線の引き直し		
実施内容	工種 区画線の引き直し		
	規模 延長 30m		
位置図			<p style="text-align: center;">説明図面</p> 
備考			





H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 (受付番号 080)	写真	
路線・河川名等	二級河川 男山川		
所在地	与謝野町男山地内 主要地方道網野岩滝線沿い 山手橋より阿蘇海まで 約900m		
現在の状況 及 提案内容	現況 土砂が堆積しており（立木、葦等も群生）水の流れを阻害している ので、氾濫の危険性がある。	<div data-bbox="1765 411 2033 459" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">阿蘇海～男山大橋</div> <div data-bbox="1294 624 1496 671" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">男山橋～上流</div>	
	提案 土砂の浚渫		
実施内容	工種 実施しない。	<div data-bbox="1541 847 1720 879" style="text-align: center;">説明図面</div> 	
	規模		
位置図			
備考	河川維持管理機能上緊急性は低いため、今後経過観察とし、必要に応じて対応する。		

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 (受付番号 081)	写真	
路線・河川名等	二級河川 三田川		
所在地	与謝野町男山地内 国道178号線より阿蘇海まで 約300m		
現在の状況 及 提案内容	現況 土砂が堆積著しく（葦等も群生）水の流れを阻害しているため、氾濫の危険性がある。		
	提案 土砂の浚渫		
実施内容	工種 実施しない。		
	規模		
位置図		<p style="text-align: center;">説明図面</p> 	
備考	河川維持管理機能上緊急性は低いため、今後経過観察とし、必要に応じて対応する。		

H28府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 (受付番号 082)	提案箇所 写真
路線・河川名等	一般府道 本庄港線	
所在地	伊根町 蒲入地内	
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt; 側溝が設置されておらず、雨天時の路面排水により道路に面した土地の土砂が流されて道路と段差ができる。この区間は道路の幅が狭く、通行する車が離合するときに支障がある。</p> <p>&lt;提案&gt; 蓋付き側溝設置</p>	  
実施内容	<p>工種 自由勾配側溝</p> <p>規模 延長L=50m</p>	
位置図		<p>説明図面</p> 
備考	<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>	<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 (受付番号 083)	写真	
路線・河川名等	蒲入急傾斜崩壊防止施設		
所在地	伊根町蒲入地内 蒲入集落内の漁協事務所奥の急傾斜施設（落石防護柵） 約20m		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 急傾斜擁壁上部に設置してある落石防護柵が、経年劣化により錆びが酷く穴が開いている為、落石があった際に大変危険である。</p> <p>提案 落石防護柵を新しいものに取り替えてほしい。</p>		
実施内容	<p>工種 落石防護柵取替</p> <p>規模 延長 17m</p>		
位置図			<p>説明図面</p> 
備考			