

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 104）		写 真	
路線・河川名等	一般府道 永留豊岡線（703号）			
所在地	京丹後市久美浜町芦原 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	平成27年度に側溝工事した場所とそれ以前に側溝を工事した場所の接合点が未完成である（U字溝が入っていない）		
	提案	L字コンクリート壁で道路拡幅		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	安心、安全につながらないため、実施しない。（過年度実施済区間）			

平成28年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 105）	写真	
路線・河川名等	一般府道 芦原甲山線		
所在地	京丹後市久美浜町芦原 地内 田中氏宅前から四方氏宅前まで		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 通学路であり、見通しが悪く児童が大変危険である。</p> <p>提案 大型カーブミラーの設置</p>		
実施内容	<p>工種 ・カーブミラーの改良</p> <p>規模 ・カーブミラーの改良</p>		
位置図		説明図面	
備考			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 106）		写真	
路線・河川名等	一般府道 芦原甲山線（669号）			
所在地	京丹後市久美浜町芦原 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路で児童が通行の際、大変危険である 反対側に電柱があり道路が狭くなっている 特に西側の岸田衛宅車庫から橋本志げの宅車庫の側溝に人、自転車、車がよく落ちる		
	提案	道路の両側の側溝に蓋をして歩行空間の確保		
実施内容	工種	側溝工	説明図面	
	規模	延長 20m		
位置図				
備考	一部実施とする。（西側20mを実施する。東側40mはH27年度採択済）			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 107）		写真	
路線・河川名等	二級河川 久次川			
所在地	京丹後市峰山町久次地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	左岸側ブロック積の裏込土砂が吸出しを受け、管理用通路が陥没している。		
	提案	護岸修繕		
実施内容	工種	根固工、盛土工		
	規模	延長 100m		
位置図			説明図面	
				
備考				

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 108）		写真	
路線・河川名等	一般府道 永留豊岡線（703号）			
所在地	京丹後市久美浜町須田 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	市道山崎五反田線との交差点から西側60mは施工済みだが、未整備区間に入る箇所では道路幅員が極端に狭くなり交通事故が起こりやすく非常に危険な状態になっている		
	提案	未整備区間約90mのL型擁壁整備		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	本年度内に完成できないため、実施しない。（大規模工事に該当）			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 109）		写真	
路線・河川名等	二級河川 川上谷川			
所在地	京丹後市久美浜町市場地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂が堆積しているため、洪水時に氾濫の危険がある		
	提案	浚渫		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
				
備考	河川維持管理機能上緊急性は低いため、今後経過観察とし、必要に応じて対応する。			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 110）		写真	
路線・河川名等	二級河川 川上谷川			
所在地	京丹後市久美浜町金谷 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂が堆積しているため、台風等の大雨時に災害の危険がある		
実施内容	提案	浚渫		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
実施内容	規模			
位置図				
備考	河川維持管理機能上緊急性は低いため、今後経過観察とし、必要に応じて対応する。			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 111）		写 真	
路線・河川名等	一般府道 町分久美浜線（706号）			
所在地	京丹後市久美浜町布袋野 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	大型ダンプ、マイクロバスなどの通行の際危険である		
実施内容	工種	側溝工		
	規模	延長 60m		
位置図			説明図面	
備考	一部実施とする。（西側60m）			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 112）		写真	
路線・河川名等	一般府道 町分久美浜線（706号）			
所在地	京丹後市久美浜町布袋野 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	岡五郎宅下の道路幅が急に狭くなるのでダンプカー及びマイクロバスとのすれ違い時危険である	 	
提案内容	提案	急なカーブになるため、現在ある緑地帯を削ってアスファルト舗装にしてほしい	 	
実施内容	工種	舗装工		
	規模	延長 20m		
位置図			<p style="text-align: center;">説明図面</p> 	
備考			<small>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</small>	

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 113）		写真	
路線・河川名等	一般府道 尉ヶ畑布袋野線（671号）			
所在地	京丹後市久美浜町市野々 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	舗装表面がひび割れしていて、自転車やオートバイの通行時に振動が激しくあり、危険である		
	提案	舗装のやり直し、又は上塗り舗装		
実施内容	工種	実施する		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	H27年度採択済			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 114）		写真	
路線・河川名等	一般府道 町分久美浜線（706号）		 	
所在地	京丹後市久美浜町新庄 地内		 	
現在の状況 及 提案内容	現況	谷川の石垣が膨らみ府道が陥没している 交通量が多く、子供たちの通学の際、大変危険である		
	提案	南北10mほど石垣を修復して府道の陥没を止めてほしい		
実施内容	工種	石積工		
	規模	延長10m		
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考				

平成28年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 115）		写真	
路線・河川名等	一般府道 町分久美浜線			
所在地	京丹後市久美浜町新庄 地内 万家商店から田中氏宅までの11m			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路だが側溝のない箇所、子供たちの通学の際危険である。		
	提案	溝蓋（グレーチング）をしてほしい。		
実施内容	工種	実施しない。		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	路外の溝であるため。			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 116）		写真	
路線・河川名等	一般府道 永留豊岡線（703号）			
所在地	京丹後市久美浜町出角 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	高龍小学校の通学路だが歩道もなく大変危険な場所		
	提案	児童が安全に通学できるように、側溝に蓋掛けをし、歩行空間を確保		
実施内容	工種	側溝嵩上げ工		
	規模	延長160m		
位置図			<p style="text-align: center;">説明図面</p>	
備考	一部実施とする。			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 117）		写真	
路線・河川名等	一般府道 明田京丹後大宮停車場線（657号）			
所在地	京丹後市大宮町周枳 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	局部的に道路幅が狭く、車両の離合が困難な箇所もあり、通学路でもある既路線は車両が通過すると歩行者が危険を感じる		
	提案	離合が困難な区間の溝蓋設置		
実施内容	工種	側溝工		
	規模	延長20m		
位置図			説明図面	
備考	一部実施とする。（提案区間西側から20m）			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 118）		写真			
路線・河川名等	一般府道 間人大宮線（656号）					
所在地	京丹後市大宮町周枳 地内					
現在の状況 及 提案内容	現況	国道312号に信号機が多いことなどから交通量も多く歩行者が危険を感じている 通学路でもあり京丹後大宮インターの開通に伴い車両のさらなる増加も考えられる				
	提案	側溝の蓋かけによる拡張				
実施内容	工種	側溝工				
	規模	延長 50m				
位置図			<p>説明図面</p>			
備考	一部実施とする。					

平成28年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号（受付番号 119）	写真	
路線・河川名等	一般国道 482号		
所在地	京丹後市弥栄町溝谷 地内 弥栄中学校入り口から間人方面へ約22m		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 国道沿い水路が老朽化しており数ヶ所水が漏れている。子供たちの通学に危険である。</p> <p>提案 側溝に蓋をかけてほしい。</p>		
実施内容	<p>工種 実施しない。</p> <p>規模</p>		
位置図		<p>説明図面</p> 	
備考	用水路であり、道路施設でないため。		

H28府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号（受付番号 120）		写真	
路線・河川名等	一般国道 482号			
所在地	京丹後市 弥栄町 溝谷 地内			
現在の状況及び提案内容	<p><現況> 国道沿いにて交通量も多く、また歩行に危険である。</p> <p><提案> 水路改修及び石積改修(約20m)</p>			
実施内容	工種	実施しない。		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	京都府管理施設外			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 121）		写真	
路線・河川名等	葛野園地（自然公園）			
所在地	京丹後市久美浜町葛野 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	路面が悪化し、ひび割れおよび区画線が見えにくい		
	提案	舗装の打ちかえおよび区画線の引き直し		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
位置図				
備考	維持管理上、緊急性が低いため実施しない			

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 122）	写真	
路線・河川名等	二級河川 佐濃谷川		
所在地	京丹後市久美浜町葛野 地内		
現在の状況 及 提案内容	現況 河川堤防上が未舗装のため、走行するたびに砂埃が立つ		
	提案 未舗装区間の舗装		
実施内容	工種 実施しない		
	規模		
位置図			説明図面
備考	河川管理上、支障がないため実施しない		

H28 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号（受付番号 123）		写真	
路線・河川名等	一般国道178号			
所在地	京丹後市久美浜町箱石 地内			
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 道路照明が無いため夜間大変暗く、見通しも悪いため市道出入りの車両が出会いがしらに接触する事故が発生している 今後、市道の拡幅が予定されているので交差点の利用が増加する</p> <p>提案 ①道路照明設置②交差点標識を設置</p>			
実施内容	<p>工種 実施しない</p> <p>規模</p>			
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考	<p>①技術基準に適合しないため、実施しない。②については市事業で実施予定。</p>		<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</p>	