

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	受付番号 064		写真	
路線・河川名等	主要地方道 舞鶴宮津線			
所在地	宮津市新宮地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	舗装版の劣化が著しく、ひび割れ箇所が多い。雨水等が浸透することで路盤への悪影響が危惧される。		
	提案	舗装ひび割れ箇所の補修		
実施内容	工種	①～④クラック補修		
	規模	①延長30m ②延長30m ③延長40m ④延長50m		
位置図			<p>説明図面</p>	
備考				



H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ 府民提案型 ）

番 号	受付番号 065		写 真	
路線・河川名等	主要地方道 舞鶴宮津線			
所 在 地	宮津市新宮地内			
現 在 の 状 況 及 提 案 内 容	現 況	狭き道路にもかかわらず、立木が路面上に覆いかぶさり、通行の支障となっている。		
	提 案	覆い被さっている立木等の伐採		
実 施 内 容	工 種	立木伐採		
	規 模	約20本		
位 置 図			説 明 図 面	
備 考				

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番 号	受付番号 066		写 真
路線・河川名等	主要地方道 舞鶴宮津線		
所 在 地	宮津市新宮地内		
現 在 の 状 況 及 提 案 内 容	現 況	側溝の土砂等が堆積し、降雨時には路面排水を排水するはずの側溝から路面に雨水等が流出している。	
	提 案	側溝清掃	
実 施 内 容	工 種	側溝清掃	
	規 模	延長500m	
位 置 図			説 明 図 面
備 考			

H 2 9 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 067		写 真	
路線・河川名等	二級河川 畑川			
所在地	宮津市日置 地内 (国道178号線の畑川橋から下流の位置)			
現在の状況 及 提 案 内 容	現況	河川の中に堆積土がたまり、アシ及び樹木が生え、なかには巨木に育っている木もある状態であり、水害の発生を心配する声が出ている。		
実 施 内 容	提 案	堆積土の浚渫工事		
工 種	浚渫工		説 明 図 面	
規 模	畑川橋から下流 150m区間			
位 置 図				
備 考	一部実施			




H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ 府民提案型 ）

番号	受付番号 068		写 真	
路線・河川名等	二級河川 畑川			
所在地	宮津市日置 地内 日置橋下流			
現在の状況 及 提案内容	現況	河川内の竹が大雪により倒れ込み、流水阻害している。		
実施内容	工種	竹の撤去、処分を実施。		
位置図	規模	延長50m。	説明図面	
				
備考				


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 69		写 真	
路線・河川名等	一般国道312号			
所在地	京丹後市久美浜町柝谷 地内 岩手峠頂上倉庫より下30m			
現在の状況 及 提案内容	現況	岩手峠の拡張及び国営農地入口から建具店の拡張となるが中途半端で危険度はあまり解消されない 倉庫より下へ30mの拡張工事をお願いしたい	説 明 図 面	
	提案	路肩拡幅		
実施内容	工種	擁壁工		
	規模	30m		
位置図				
備考				



H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 070		写 真	
路線・河川名等	二級河川 栃谷川			
所在地	京丹後市久美浜町栃谷地内			
現在の状況及び提案内容	現況	石垣が破損している。		
実施内容	提案	石垣の復旧。		
	工種	石垣の復旧。		
位置図	規模	延長5m	説 明 図 面	
				
備考				


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 71		写 真	
路線・河川名等	二級河川 栃谷川			
所在地	京丹後市久美浜町栃谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	石垣が欠損崩壊している。		
	提案	石垣の復旧。		
実施内容	工種	石垣の復旧。	説 明 図 面	
	規模	延長10m		
位置図				
備考				

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 072		写 真	
路線・河川名等	二級河川 栃谷川			
所在地	京丹後市久美浜町栃谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土がたまり、草が繁茂し水が流れにくい		
	提案	浚渫		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
位置図				
備考	著しい土砂の堆積ではなく、緊急性が低い			


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	受付番号 073		写 真	
路線・河川名等	一般府道 天の橋立線			
所在地	宮津市江尻地内			
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 市道との交差点に設置されている道路照明灯の電灯カバーが外れ落ちており、今後、漏電や電灯部本体の落下など危惧される。</p>	<p>提案 道路照明灯(灯部)取替</p>		
実施内容	<p>工種 道路照明灯(灯部)取替</p>	<p>規模 1基</p>		
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考			<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</p>	


平成29年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ 府民提案型 ）

番号	受付番号 075		写真	
路線・河川名等	一般国道 178号			
所在地	京丹後市久美浜町箱石 地内 市道葛野箱石線交差点			
現在の状況 及 提案内容	現況	交差点に道路照明がなく暗く、また見通しが悪く市道出入りの車両と事故が発生している。		
	提案	道路照明と標識設置		
実施内容	工種	一部実施 ・ 標識設置		
	規模	・ 交差点警戒標識 2基		
位置図				
	<p>説明図面</p>			
備考				


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	受付番号 076		写 真
路線・河川名等	二級河川 佐濃谷川		
所在地	京丹後市久美浜町葛野 地内 葛野橋下流50～100m		 <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">護岸補修</p>
現在の状況 及 提案内容	現況	堤体の侵食	
	提案	コンクリートによる補修	
実施内容	工種	実施しない	
	規模		
位置図	 <p>葛野浜海水浴場 提案箇所 佐濃谷川</p>		説明図面
備考	・H28採択と同一の提案箇所（根固工を実施）。		 <p>久美浜湾 佐濃谷川 葛野橋</p>


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 077		写真
路線・河川名等	二級河川 佐濃谷川		
所在地	京丹後市久美浜町葛野 地内		
現在の状況 及 提案内容	現況	河川堤防上が未舗装のため、走行するたびに砂埃が立つ	
	提案	未舗装区間の舗装	
実施内容	工種	実施しない	
	規模		
位置図			説明図面
			
備考	治水上、危険な状況ではないため		

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）



番号	受付番号 078		写真	
路線・河川名等	一般国道312号			
所在地	京丹後市久美浜町佐野丙 地内 佐野丙公民館からスーパーまで			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路で左側にだけ歩道があるが、歩くのが困難で横断も交通量が多く危険 又、高齢者が多く高低差もあり転落の危険もある 野中バイパスが完成すると、もっとスピードを出す恐れがある		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	緊急性が低い。			

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 079		写真	
路線・河川名等	一般国道312号			
所在地	京丹後市久美浜町佐野丙 地内 佐野丙集会所から八つ橋まで			
現在の状況 及 提案内容	現状 通学路で左側にだけ歩道があるが、幅が狭く水たまりもあり歩くのが困難で自転車、バッテリーカー等の通行ができない 交通量が多くスピードも出ているため大変危険 スーパーに曲がる車に衝突等の光景を見る	提案 歩道幅を広げ、歩道と車道間にガードレール等を設置 外灯の設置		
	実施内容 工種 実施しない 規模			
位置図			説明図面	
備考	年度内完成困難（大規模事業）			

番号	受付番号 080		写真	
路線・河川名等	国道178号			
所在地	京丹後市 丹後町 中浜 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	当該区間はジョギングやウォーキングのコースとして利用されているが、米軍関係車両等交通量が多く、その都度立ち止まって避けている。また、雑草が繁茂して側溝が見えない箇所も有り危険。		
	提案	側溝の蓋掛け		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	緊急を要する区間は実施済み。 H28-190と同一提案箇所。			

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 081		写 真	
路線・河川名等	二級河川 小西川			
所在地	京丹後市峰山町千歳地内 大橋～田町口橋			
現在の状況 及 提案内容	現況	小西川千歳橋上流部に水位感知計があるが、堆積した土砂に40cmくらいが埋もれている。河川断面が減少しており、出水期を迎えるにあたり住民の不安はぬぐえない。また、河川防災情報で発表される水位が流れがなくても37cmであり、現状と整合がとれない		
	提案	浚渫		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
				
備考	著しい土砂の堆積ではなく、緊急性が低い			

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 082		写 真	
路線・河川名等	主要地方道 網野岩滝線			
所在地	与謝野町岩滝地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	交差点内において、ボックスカルバートの前後が沈下しているため、車が通行するたび振動が発生する。		
実施内容	提案	舗装のやり直し		
	工種	薄層舗装（段差修正） 横断歩道		
位置図	規模	延長15m ² 1箇所	説明図面	
備考				

番号	受付番号 083		写 真	
路線・河川名等	一般国道312号			
所在地	京丹後市久美浜町佐野丙 地内 佐野丙公民館から佐野駐在所まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路で左側にだけ歩道があるが、歩くのが困難で横断も交通量が多く危険		
実施内容	工種	実施する（過年度採択）	説明図面	
位置図	提案	水路を高く改修し、溝蓋を設置し、歩道を確保		
備考	H27年採択箇所			

H29 府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 084	写 真	
路線・河川名等	一般府道 栗田半島線(605号)		
所在地	宮津市 小田宿野 地内		
現在の状況及び提案内容	<p><現況> カーブ区間があり、現状勾配が逆であるため外側に遠心力が働き、冬期路面の流水が凍結するために危険である。</p> <p><提案> 道路改良を行ってほしい〈延長 L=150m〉</p>	説 明 図 面	
実施内容	<p>工種 実施しない</p> <p>規模</p>		
位置図	 <p>栗田半島線(605号)</p> <p>提案箇所</p> <p>至島陰</p> <p>至上司</p> <p>電話</p> <p>永福寺</p> <p>延長 150m</p> <p>至島陰</p> <p>至上司</p> <p>© 京都府自治体情報化推進協議会 © PASCO © INCREMENTP</p>	<p>備 考</p> <p>事業規模が大きい</p>	
備 考			