



府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 380（受付番号 116）		写真
路線・河川名等	二級河川 善王寺川		
所在地	京丹後市大宮町善王寺地内		
現在の状況及び提案内容	<現況>護岸が崩壊している。 <提案>護岸補修		
実施内容	工種	護岸工	説明図面
	規模	延長10m	
位置図			
備考	H27工事実施予定（H26採択済み） その他区間の土羽部は侵食・崩壊が確認できないため実施しない		



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 381 (受付番号 161)		写真	
路線・河川名等	二級河川 犀川			
所在地	宮津市字日ヶ谷地内			
現在の状況及び提案内容	現況	大水により擁壁が傾き倒壊しかけている。		
	提案	擁壁改修工事をしてほしい。		
実施内容	工種	護岸工	<p>説明図面</p> 	
	規模	延長 L=25m (一部実施)		
位置図				
備考	左岸のみ実施する			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 382 (受付番号 381)		写真	
路線・河川名等	二級河川 神子川			
所在地	宮津市皆原地内 皆原296～皆原187間の護岸 約450m (両岸)			
現在の状況 及 提案内容	現況	空石積の護岸(道路に一部並走)に吸出し・膨らみがみられ、崩壊の恐れがある。平成23年の工事で河川の底打ちしているが、流速が速いため豪雨時に溢水することが懸念される。		
	提案	災害の未然防止のため、空石積の間詰めコンクリート、根固めコンクリートの補強等を実施してほしい。		
実施内容	工種	間詰めコンクリート充填 根固めコンクリート打設		
	規模	延長 L=450m×両岸 (一部実施)		
位置図			説明図面	
			備考	

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 383 (受付番号 459)		写真	
路線・河川名等	二級河川 鱒留川			
所在地	京丹後市峰山町菅地内			
現在の状況及び提案内容	現況	水道が蛇行しており、堤防が半分ほど削られている。		
実施内容	提案	堤防修繕、浚渫		
	工種	護岸工、浚渫工		
規模	延長138m (護岸工) (一部実施) 延長360m (浚渫工) (一部実施)			
位置図			説明図面	
備考	護岸工は堤防に影響する箇所のみ実施する。 H27年度工事予定 (H26採択済み) と重複あり。 浚渫工は土砂堆積箇所のみ実施する。			




府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 384（受付番号 475）	写 真	
路線・河川名等	二級河川 竹野川	 	
所在地	京丹後市丹後町成願寺 地内	 	
現在の状況 及 提案内容	<p><現況>護岸が侵食されている。また、土砂の堆積により危険を感じる。</p> <p><提案>護岸補修、浚渫</p>		
実施内容	<p>工種 侵食防止工、浚渫工</p> <hr/> <p>規模 侵食防止工：延長60m 浚渫工：延長560m（一部実施）</p>		
位置図		<p>説明図面</p> 	
備考	浚渫工は土砂堆積箇所のみ実施する。		




府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 385（受付番号 005）		写真	
路線・河川名等	二級河川 久美谷川			
所在地	京丹後市久美浜町口馬地 地内			
現在の状況及び提案内容	現況	堤防が土羽のため、法面が崩壊している（両岸共約8m程度）		
	提案	ブロック積による護岸復旧		
実施内容	工種	護岸工	説明図面	
	規模	延長 5m（左岸） 4m（右岸）		
位置図				
備考				

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 386（受付番号 009）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 三原川		 	
所在地	京丹後市久美浜町三原 地内		 	
現在の状況 及 提案内容	現況	石積の老朽化により、石積が崩壊し、裏側が浸食されている		
	提案	ブロック積による護岸復旧		
実施内容	工種	護岸工	<p data-bbox="1559 855 1738 887">説明図面</p>  	
	規模	延長 3m（左岸）		
位置図			<p data-bbox="1559 855 1738 887">説明図面</p> 	
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 387 (受付番号 022)		写真	
路線・河川名等	二級河川 加悦奥川			
所在地	与謝野町加悦奥地内 鳥垣橋上流50m付近 約17m (左右岸)			
現在の状況 及 提案内容	現況	ブロック積護岸との間が土羽護岸である。崩壊が進み危険である。		
	提案	ブロック積護岸に改良し崩壊しないようにしてほしい。		
実施内容	工種	ブロック積護岸及び根固工の整備	説明図面	
	規模	延長 L=17m		
位置図				
備考				

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 388（受付番号 026）		写真	
路線・河川名等	二級河川 久美谷川			
所在地	京丹後市久美浜町奥三谷 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	石積の内側が掘れていて、隙間から多量の水が流出している		
実施内容	提案	護岸復旧	<p>工種</p> <p>間詰めコンクリート工</p> <p>規模</p> <p>延長 2m（左岸）</p>	
位置図			<p>説明図面</p>	
備考				




府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 389（受付番号 048）		写真	
路線・河川名等	二級河川 川上谷川			
所在地	京丹後市久美浜町畑 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	堤防が土羽のため、法面が崩壊している。 大雨増水時に崩壊が増大する。		
	提案	ブロック積による護岸復旧		
実施内容	工種	護岸工		
	規模	延長 10m（右岸）		
位置図			<p>説明図面</p>	
備考				



府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 390（受付番号 150）		写 真	
路線・河川名等	離湖			
所在地	京丹後市網野町小浜 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	護岸の土が、大雨のたびに離湖に流れ出す。		
実施内容	提案	護岸復旧	説 明 図 面	
	工種	護岸工		
	規模	延長 20m		
位置図				
備考				


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 391（受付番号 157）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 波見川			
所在地	宮津市字中波見地内			
現在の状況及び提案内容	現況	石積護岸が崩壊しており水田への影響が懸念される。		
	提案	石積を復旧してほしい。		
実施内容	工種	護岸工	説明図面	
	規模	延長 L=7m		
備考				


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 392（受付番号 162）		写真	
路線・河川名等	二級河川 犀川			
所在地	宮津市字日ヶ谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	大水により護岸が流出している。		
	提案	護岸改修工事をしてほしい。		
実施内容	工種	護岸工	<p data-bbox="1559 855 1738 887">説明図面</p> 	
	規模	延長 L=20m		
位置図				
備考				


府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 393（受付番号 177）		写真	
路線・河川名等	二級河川 竹野川			
所在地	京丹後市大宮町五十河地内			
現在の状況 及 提案内容	<p><現況> 護岸の背面土砂に多量の吸い出しが見られ、護岸としての機能が損なわれている。今後の進行により道路の法面が崩壊する危険があるため改修が必要である。</p> <p><提案> 護岸改修</p>			
実施内容	工種	護岸工	説明図面	
	規模	延長5m		
位置図				
備考				



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 394（受付番号 182）		写真
路線・河川名等	二級河川 宇川		
所在地	京丹後市弥栄町須川（霞）地内		
現在の状況 及 提案内容	現況	降雨時及び増水時に護岸崩壊の恐れがある。	
	提案	護岸設置	
実施内容	工種	護岸工	
	規模	延長10m	
位置図			説明図面
備考			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 395（受付番号 189）		写真	
路線・河川名等	二級河川 須川		 	
所在地	京丹後市弥栄町須川地内		 	
現在の状況 及 提案内容	<p><現況>水門、用水路管理道及び護岸が増水等により、ほとんど崩壊し護岸の機能が損なわれている。大雨等洪水時に人家に浸水の危険があるため改修が必要である。</p> <p><提案>護岸補修</p>			
実施内容	工種	護岸工		
	規模	延長7m		
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考				


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 396（受付番号 197）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 鱒留川			
所在地	京丹後市峰山町五箇地内 鱒留川と茂地川の合流地点付近			
現在の状況 及 提案内容	現況	右岸側護岸が洗掘されて、道路が陥没している。		
	提案	護岸修繕		
実施内容	工種	護岸工		
	規模	延長3m		
位置図			説明図面	
備考				



府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 397（受付番号 204）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 須川			
所在地	京丹後市弥栄町須川地内			
現在の状況 及 提案内容	<p><現況>護岸が崩壊している。</p> <p><提案>護岸改修</p>			
実施内容	工種	護岸工、落差工	説明図面	
	規模	（護岸工）延長6m （落差工）延長4m		
位置図				
備考				



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 398（受付番号 235）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 溝谷川			
所在地	京丹後市弥栄町溝谷地内 中川原橋付近			
現在の状況 及 提案内容	現況	法面が崩れており、二次災害の可能性があり危険である。	説 明 図 面	
	提案	法面補修		
実施内容	工種	法面補修		
	規模	延長3m		
位置図				
備考				

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 399（受付番号 263）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 宇川			
所在地	京丹後市弥栄町須川地内			
現在の状況 及 提案内容	<p><現況> 台風、集中豪雨等の影響により護岸が崩壊しており、道路の法面まで崩壊の危険性がある。水田の崩壊にも繋がるため改修が必要である。</p> <p><提案> 護岸の改修・法面の補修</p>			
実施内容	工種	護岸工、法面工		
	規模	延長20m		
位置図	 <p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>		説明図面	
備考	H27工事実施予定（H26採択済み）			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 400（受付番号 296）		写真
路線・河川名等	二級河川 福田川		
所在地	京丹後市網野町切畑 地内		
現在の状況 及 提案内容	現況	下切畑地内、通称柿の川付近、福田川右岸の護岸が崩落しており出水時にも危険である	
	提案	右岸護岸の改修	
実施内容	工種	護岸工	
	規模	延長 5m	
位置図			<p data-bbox="1534 845 1713 877">説明図面</p> 
備考			