

番号	1	写真
路線・河川名等	宮津高等学校	
所在地	京都府宮津市字滝馬23	
提案内容	<p>校門門扉の出入りの際、特に強風時には歩行者や自動車 が挟まれる事故が発生しないか不安である。 老朽化も進んでおり、危険性の少ない門扉へ改修してほしい。</p>	 <p>① 正門／閉門時</p>
現在の状況	<p>提案箇所である正門門扉は、安全管理上から、常時閉門 した上で来校者がその都度開閉することとしている。 扉構造は、鉄製の開き戸方式となっている。</p>	 <p>② 正門／開門時</p>
対応案及び 実施不可の場合 の理由	<p>●実施する。 多くの学校で使用しているスライド式の門扉へ改修する こととし、予期せぬ開閉による事故防止を図る。また、材質 について、現在の鉄製に比較して軽量なステンレス又はアル ミ製として、開閉時の挟み込み事故が生じないように配慮を 行う。</p>	 <p>③ 開門時の門部分</p>
位置図		
備考		

景観整備

府民公募型整備事業(市町村協働型 ・ 府民提案型)

番号	1	写真
路線・河川名等	宮津高等学校	
所在地	京都府宮津市字滝馬23	
提案内容	<p>正門を入った敷地は舗装されているが、全体的に大きな窪みができており、雨が降ると一帯に水溜まりができる。登下校する生徒や保護者等の来校者が毎日通る場所であり、雨が降った際は非常に通行がしにくい上に、足下も悪く、学校の玄関口として景観的な改善を行ってほしい。</p>	 <p>①玄関から正門方向</p>
現在の状況	<p>提案箇所である正門から玄関に至る通路は、アスファルト舗装となっており、点字ブロックによる誘導路を設置している。また、提案箇所周辺に排水路は設置していない。通路全体に不陸が生じており、雨天時には通路全体を塞ぐ形で大きな水溜まりの発生が見られている。</p>	 <p>②正門横の通路から 正門内側通路</p>
対応案及び実施不可の場合の理由	<p>●実施する。 窪みが生じている箇所を中心に、舗装面の不陸及び点字ブロック改修を行うとともに、排水路を一部設置することにより学校正面の景観改善を実施する。</p>	
位置図		 <p>③雨天時の正門から 玄関方向</p>
備考		