



府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) < 既要望 >)

整理番号	1	写真 真
交通安全施設	信号機 (新設・押ボタン式)	②
所在地	乙訓郡大山崎町字円明寺小字鳥居15番地12先 奥海印寺納所線第二大山崎小学校前バス停前	①
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 北西方向には西乙訓高校、南方には第二大山崎小学校、第二保育所がある。 	③
要望内容	<p>当該道路は第二大山崎小学校の通学路であるが、登校時間には多くの車両が通行し危険であるため、安全対策として信号機の設置を要望。</p> <p>受付番号78 (6月5日受理)</p>	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案のとおり実施する。	







府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) < 既要望 >

整理番号	2	
交通安全施設	信号機 (新設・定周期式)	
所在地	長岡京市長岡2丁目1番地15先 府道伏見柳谷高槻線市道3216号線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は飲食店、金融機関、中小企業が混在する繁華街であり、東方には長岡市役所や阪急電鉄京都線長岡天神駅がある。 	
要望内容	交通量の多いアゼリア通を横断するのは横断歩道だけでは危険であるため、信号機の設置要望。 受付番号96 (6月14日受理)	
位置図		
対応案	②付近の道路幅員が、自動車と安全に離合できる道路幅員を有していないこと、また、府道側の歩道が狭小で、建柱不可のため信号機の設置は困難。	
写真		
交差点図面		





府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) < 既要望 >

整理番号	3	写真	真
交通安全施設	信号機 (新設・押ボタン式)	  	
所在地	長岡京市調子1丁目23番地12先 府道奥海印寺納所線市道4110号線	 	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は一般住宅が密集し、北西方向には長岡病院がある。 		
要望内容	交通量の増加に伴い、高齢者が府道を横断する際危険なため信号機の設置要望。 受付番号159 (6月19日受理)		
位置図		<p>交差点図面</p> 	
対応案	提案のとおり実施する。		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) (既要望)

<p>整理番号</p>	<p>4</p>	<p>写真</p>	<p>真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (歩行者灯器増灯)</p>	 <p>①</p>	 <p>②</p>
<p>所在地</p>	<p>長岡京市長法寺祭ノ神2-2番地先 大山崎大枝線長岡京市道1016号線交差点</p>	 <p>③</p>	 <p>④</p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量が多い府道に位置している。 ・ 住宅が林立している。 ・ 府道横断側のみ歩行者灯器が設置されている。 		
<p>要望内容</p>	<p>東西横断にのみ歩行者灯器が設置されているが、南北の横断にも歩行者灯器の設置を要望 受付番号98 (6月14日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>提案のとおり実施する。</p>		
		<p>交差点図面</p>	